

PROFILO AA' – SCHEDA TECNICA

Descrizione

Profilo di scarpata rimodellato dall'azione antropica. Sono evidenti le modificazioni indotte dall'edificazione di nuovi complessi abitativi, in particolare il terrazzamento dell'originario profilo. In corrispondenza del ciglio di scarpata e dei punti di maggiore dislivello sono attualmente presenti muri di recinzione e materiale di risulta.

- Quota max: 147 m s.l.m.
- Quota min: 126 m s.l.m.
- **Dislivello: 21 m**
- Pendenza max: 22%
- Pendenza min: 0,75%
- **Pendenza media: 7%**

Ubicazione profilo





Foto panoramica



Particolare



Profilo topografico (quota/distanza = 2:1)



Trend pendenze

