

PROFILO DD' – SCHEDA TECNICA

Descrizione

Profilo di scarpata naturale, non si rilevano interventi antropici invasivi. Le pendenze risultano discrete, l'area versa in evidente situazione di degrado per la presenza di rifiuti di diversa natura riversati sia in maniera diffusa che concentrata in punti adibiti a vere e proprie discariche abusive.

- Quota max:155 m s.l.m.
- Quota min: 130 m s.l.m.
- **Dislivello: 25 m**
- Pendenza max:20%
- Pendenza min:0,3%
- **Pendenza media:8,6%**

Ubicazione profilo




Foto panoramica



Particolare



Profilo topografico (quota/distanza = 2:1)

Trend pendenze

